

# Správa o zásahu

## Hlavička správy

Evidenčné číslo: 5

Veliteľ zásahu: Slodičák Kamil

Udalosť: 55 Technický zásah

Dátum: 18.7.2021

Príznak (počasie): Povodeň, dažď, krúpy, búrka

Adresa udalosti: Spišský Štiavnik

Stupeň poplachu:

ECUD: 5

Kontakt na veliteľa: 0911026578

Špecifikácie:

Počet zásahov: 1

Príznak:

## Objekty

Objekt č.1: Priečna ulica

Priestor č.1: kanál pre odvod dažď.vody

Majiteľ č.1: Obec Sp.Štiavnik

## Doplňujúce údaje

Lokalizácia: chýba

Likvidácia: chýba

Diaľková doprava vody hadicami: m

Planý poplach:

Miestne DHZO: B - Spišský Štiavnik

Diaľková doprava vody kyvadlová: km

Štáb veliteľa zásahu: ne

## Činnosť pred príchodom jednotky:

Samouhasenie: ne

Evakuácia osôb: ne

Zásah obč. zam: ano

Uhasené SHZ: ne

Zásah iných služieb: ne

Žiaden zásah: ne

## Spolupráca pri zásahu s:

Žiadna spolupráca u zásahu.

## Využitá osobná pomoc:

Žiadna využitá osobná pomoc.

## Využitá vecná pomoc:

Žiadna využitá vecná pomoc.

## Zasahujúce jednotky DHZO

### B - Spišský Štiavnik

## Časové údaje

Ohlásenie udalosti: 18.7.2021 19:53

Vyhlásenie poplachu: 18.7.2021 19:54

Výjazd: 18.7.2021 20:05

Príchod k zásahu: 18.7.2021 20:16

Začatie zásahu: 18.7.2021 20:16

Odchod na základňu: 18.7.2021 20:29

Príchod na základňu: 18.7.2021 20:30

Poradie jednotky: 1

Vzdialenosť od základne: 1 Km

Počet osôb: 4

Počet techniky: 1

Monitoring vodného roku

Odstránenie prekážok z komunikácie aj priestorov

Povodeň - odstraňovanie následkov

Ochrana okolia

Prieskum

### **Zasahujúci členovia jednotky DHZO**

| Meno                            | Zranený |
|---------------------------------|---------|
| Slodičák Kamil (Veliteľ zásahu) | ne      |
| Slodičák Ján (Vodič)            | ne      |
| Palárik Marián (Hasič)          | ne      |
| Sýkora Štefan (Hasič)           | ne      |

### **Použitie dýchacích prístrojov pri zásahu**

Žiadne použité dýchacie prístroje pri zásahu.

### **Zasahujúca technika jednotky DHZO**

Typ: MB Vario 815D 4x4 /1000/50 L2V - PP-207 DY (AHZS - automobil hasičskej záchrannej služby) - 7.00 km

Motohodiny: 0:00

Vodič: Slodičák Ján

Spolucestujúci: Slodičák Kamil , Sýkora Štefan , Palárik Marián

| Ohlásenie       | Výjazd          | Príchod k zásahu | Odchod na zákl. | Na základni     | V zásahu        |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18.7.2021 19:53 | 18.7.2021 20:05 | 18.7.2021 20:16  | 18.7.2021 20:29 | 18.7.2021 20:30 | 18.7.2021 20:45 |

### **Zasahujúca pomocná technika jednotky DHZO**

Žiadna nasadená technika

### **Zasahujúce plavidlá**

Žiadne nasadené plavidlá

### **Použité hasiace prostriedky a sorbenty**

Žiadne nasadené hasiace prostriedky či sorbenty.

### **Použité prostriedky**

Žiadne použité prostriedky.

### **Text celkovej správy o zásahu:**

Po príchode na miesto hlásenej udalosti bolo zistené že sa jedná o upchatie vpustu kanála popod cestu. Na mieste sa nachádzali už členovia VPP ktorý čistili mrežu pred vpustom kanála popod cestu. Nakoľko sa im podarilo čiastočne mrežu očistiť od odpadkov a voda upadla, členovia HJ na žiadosť starostky obce boli vyslaní na prekontrolovanie všetkých prepustov popod cesty v obci po výdatnom daždi. Žiadne problémy sa nevyskytli a členovia odišli na svoju základňu. Po príchode na základňu použitú techniku ošetrili a pripravili do ďalšej pohotovosti.

Slodičák Kamil  
20.7.2021