

# Správa o zásahu

## Hlavička správy

Evidenčné číslo: 9

Veliteľ zásahu: Slodičák Kamil

Udalosť: 72 Povodeň

Dátum: 6.8.2023

Príznak (počasie): Povodeň, dážď, krúpy, búrka

Adresa udalosti: Spišský Štiavnik

Stupeň poplachu:

ECUD: 9

Kontakt na veliteľa: 0911026578

Špecifikácie:

Počet zásahov: 1

Príznak:

## Objekty

Objekt č.1: Okolie rieky Hornád

Priestor č.1: kostol,rodinné domy

Majiteľ č.1:

## Doplňujúce údaje

Lokalizácia: chýba

Likvidácia: chýba

Diaľková doprava vody hadicami: m

Planý poplach:

Miestne DHZO: B - Spišský Štiavnik

Diaľková doprava vody kyvadlová: km

Štáb veliteľa zásahu: ne

## Činnosť pred príchodom jednotky:

Samouhasenie: ne

Evakuácia osôb: ne

Zásah obč. zam: ne

Uhasené SHZ: ne

Zásah iných služieb: ne

Žiaden zásah: ne

## Spolupráca pri zásahu s:

Žiadna spolupráca u zásahu.

## Využitá osobná pomoc:

Žiadna využitá osobná pomoc.

## Využitá vecná pomoc:

Žiadna využitá vecná pomoc.

## Zasahujúce jednotky DHZO

### B - Spišský Štiavnik

## Časové údaje

Ohlásenie udalosti: 6.8.2023 05:40

Vyhlásenie poplachu: 6.8.2023 05:41

Výjazd: 6.8.2023 06:00

Príchod k zásahu: 6.8.2023 06:00

Začatie zásahu: 6.8.2023 06:02

Odchod na základňu: 6.8.2023 16:57

Príchod na základňu: 6.8.2023 17:00

Poradie jednotky: 1

Vzdialenosť od základne: 1 Km

Počet osôb: 9

Počet techniky: 2

Čerpanie a odčerpávanie vody

Iné  
 Ochrana okolia  
 Odstránenie prekážok z komunikácie aj priestorov  
 Označovanie nebezp. oblasti  
 Pohovosť na vlastnej stanici  
 Povodeň - odstraňovanie následkov  
 Povodeň - prípravné opatrenia  
 Zhotovovanie foto, video

### **Zasahujúci členovia jednotky DHZO**

| <b>Meno</b>                        | <b>Zranený</b> |
|------------------------------------|----------------|
| Slodičák Kamil (Veliteľ zásahu)    | ne             |
| Sýkora Štefan (Veliteľ družstva)   | ne             |
| Martinko Róbert (Veliteľ družstva) | ne             |
| Chripko Gabriel (Strojník)         | ne             |
| Jakubec Jaroslav (Strojník)        | ne             |
| Kukula Peter (Hasič)               | ne             |
| Parák Ľuboš (Hasič)                | ne             |
| Rákoci Radoslav (Hasič)            | ne             |
| Galovič Ján (Hasič)                | ne             |

### **Použitie dýchacích prístrojov pri zásahu**

Žiadne použité dýchacie prístroje pri zásahu.

### **Zasahujúca technika jednotky DHZO**

**Typ:** MB Vario 815D 4x4 /1000/50 L2V - PP-207 DY (AHZS - automobil hasičskej záchrannej služby) - 26.00 km

**Použitý prívos:** Protipovodňový vozík

**Motohodiny:** 1:00

**Vodič:** Chripko Gabriel

**Spolucestujúci:** Slodičák Kamil , Sýkora Štefan , Parák Ľuboš , Kukula Peter

| <b>Ohlásenie</b> | <b>Výjazd</b>  | <b>Príchod k zásahu</b> | <b>Odchod na zákl.</b> | <b>Na základni</b> | <b>V zásahu</b> |
|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 6.8.2023 05:40   | 6.8.2023 06:00 | 6.8.2023 06:00          | 6.8.2023 16:57         | 6.8.2023 17:00     | 6.8.2023 17:30  |

**Typ:** Iveco Daily CAS /750 L2MS - PO-137 GY (CAS - cisternová automobilová striekačka) - 11.00 km

**Motohodiny:** 2:00

**Vodič:** Jakubec Jaroslav

**Spolucestujúci:** Martinko Róbert , Rákoci Radoslav , Galovič Ján

| <b>Ohlásenie</b> | <b>Výjazd</b>  | <b>Príchod k zásahu</b> | <b>Odchod na zákl.</b> | <b>Na základni</b> | <b>V zásahu</b> |
|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 6.8.2023 05:40   | 6.8.2023 06:00 | 6.8.2023 06:00          | 6.8.2023 16:57         | 6.8.2023 17:00     | 6.8.2023 17:30  |

**Poznámka:** vozík s vrecami s pieskom

### **Zasahujúca pomocná technika jednotky DHZO**

Žiadna nasadená technika

### **Zasahujúce plavidlá**

Žiadne nasadené plavidlá

### **Použitie hasiace prostriedky a sorbenty**

Žiadne nasadené hasiace prostriedky či sorbenty.

### **Použitie prostriedky**

Žiadne použité prostriedky.

### **Text celkovej správy o zásahu:**

Po príchode JDHZO na miesto hlásenej udalosti, VZ krátkym prieskumom zistil že sa vylieva voda z koryta rieky Hornád po výdatných nočných zrážkach, rozdelil HJ na dve družstvá a nariadil zasahujúcim členom prvého družstva tvorbu a plnenie povodňových bariér z povodňového vozíka a druhému družstvu nariadil plnenie vriec s pieskom a tvorbu ďalších hrádzí podľa potreby a situácie na mieste zásahu. Následne členovia vykonávali monitoring hladiny rieky počas celeho zásahu, vykonávali aj čerpanie vody pomocou čerpadiel zo zatopených pivníc a garáží RD, vykonali aj očistenie vozovky na priečnej ulici a čistili podľa potreby aj vpuste kanálov. Podvečer začala hladina rieky klesať, následne VZ rozhodol o ponechaní bariér a hrádzí na mieste do nasledujúceho dňa a nariadil členom HJ zbalenie použitých vecných prostriedkov a povolil odchod na základňu. Po príchode na základňu členovia HJ použité prostriedky spolu s technikou ošetrili, doplnili PHM a pripravili do ďalšej pohotovosti!

**Slodičák Kamil**

7.8.2023