

# Správa o zásahu

## Hlavička správy

Evidenčné číslo: 5

Veliteľ zásahu: Slodičák Kamil

Udalosť: 72 Povodeň

Dátum: 10.6.2023

Príznak (počasie): Povodeň, dážď, krúpy, búrka

Adresa udalosti: Spišský Štiavnik

Stupeň poplachu:

ECUD: 5

Kontakt na veliteľa: 0911026578

Špecifikácie:

Počet zásahov: 1

Príznak:

## Objekty

Objekt č.1: Priečna ulica, Slniečna ulica

Priestor č.1: Štátna cesta, kanál pre odvod dažďovej vody

Majiteľ č.1:

## Doplňujúce údaje

Lokalizácia: chýba

Likvidácia: chýba

Diaľková doprava vody hadicami: m

Planý poplach:

Miestne DHZO: B - Spišský Štiavnik

Diaľková doprava vody kyvadlová: km

Štáb veliteľa zásahu: ne

### Činnosť pred príchodom jednotky:

Samouhasenie: ne

Evakuácia osôb: ne

Zásah obč. zam: ne

Uhasené SHZ: ne

Zásah iných služieb: ne

Žiaden zásah: ne

### Spolupráca pri zásahu s:

Žiadna spolupráca u zásahu.

### Využitá osobná pomoc:

Žiadna využitá osobná pomoc.

### Využitá vecná pomoc:

Žiadna využitá vecná pomoc.

## Zasahujúce jednotky DHZO

### B - Spišský Štiavnik

## Časové údaje

Ohlásenie udalosti: 10.6.2023 15:30

Vyhlasenie poplachu: 10.6.2023 15:31

Výjazd: 10.6.2023 15:40

Príchod k zásahu: 10.6.2023

Začatie zásahu: 10.6.2023 15:41

Odchod na základňu: 10.6.2023 17:35

Príchod na základňu: 10.6.2023 17:40

Poradie jednotky: 1

Vzdialenosť od základne: 1 Km

Počet osôb: 4

Počet techniky: 2

Monitoring vodného roku

Ochrana okolia  
 Odstránenie prekážok z komunikácie aj priestorov  
 Pohovosť na vlastnej stanici  
 Povodeň - odstraňovanie následkov  
 Riadenie prevádzky na komunikáciách

### **Zasahujúci členovia jednotky DHZO**

Meno	Zranený
Slodičák Kamil (Veliteľ zásahu)	ne
Mizera Cyril (Vodič)	ne
Mizera Jaroslav (Hasič)	ne
Jakubec Jaroslav (Hasič)	ne

### **Použitie dýchacích prístrojov pri zásahu**

Žiadne použité dýchacie prístroje pri zásahu.

### **Zasahujúca technika jednotky DHZO**

**Typ:** Iveco Daily CAS /750 L2MS - PO-137 GY (CAS - cisternová automobilová striekačka) - 10.00 km

**Motohodiny:** 2:00

**Vodič:** Mizera Cyril

**Spolucestujúci:** Slodičák Kamil , Jakubec Jaroslav , Mizera Jaroslav

Ohlásenie	Výjazd	Príchod k zásahu	Odchod na zákl.	Na základni	V zásahu
10.6.2023 15:30	10.6.2023 15:40	10.6.2023	10.6.2023 17:35	10.6.2023 17:40	10.6.2023 15:00

**Typ:** Tatra148 CAS32/6600 S3LP - PP-974 DC (CAS - cisternová automobilová striekačka) - 8.00 km

**Motohodiny:** 0:40

**Vodič:** Mizera Jaroslav

**Spolucestujúci:** Slodičák Kamil , Jakubec Jaroslav

Ohlásenie	Výjazd	Príchod k zásahu	Odchod na zákl.	Na základni	V zásahu
10.6.2023 15:30	10.6.2023 15:40	10.6.2023	10.6.2023 17:35	10.6.2023 17:40	10.6.2023 15:00

### **Zasahujúca pomocná technika jednotky DHZO**

Žiadna nasadená technika

### **Zasahujúce plavidlá**

Žiadne nasadené plavidlá

### **Použité hasiace prostriedky a sorbenty**

Žiadne nasadené hasiace prostriedky či sorbenty.

### **Použité prostriedky**

Žiadne použité prostriedky.

### **Text celkovej správy o zásahu:**

Po príchode na miesto hlásenej udalosti VZ DHZO krátkym prieskumom zistil že sa jedná o upchaté vpuste kanálov po výdatnom daždi a dažďová voda vyteka na vozovku a ohrozuje bezpečnosť ja zdy vozidiel.VZ nariadil zasahujúcim členom použiť na spriechodnenie vpustov popod cestu trhací hák a ženijné prostriedky(lopaty,hrable).Po čiastočnom prepchatí kedy uz voda nevytekala na vozovku dorazila na miesto udalosti aj hliadka OOPZ Hranovnica,následne ich VZ oboznámil so vzniknutou situáciou.Po opadnutí prudu dažďovej vody v kanále boli starostom obce povolaní pracovníci VPP ktorý očistili vozovku od hrubých nečistôt.Po hrubom očistení vozovky nariadil VZ použiť členovi JDHZO na ďalšie očistenie vozovky CAS 32 T148 s asanačnou lištou.Po ukončení zásahu VZ nariadil použité prostriedky zbalit' a povolil odchod na základňu.Po príchode na základňu členovia HJ použité prostriedky ošetrili a pripravili do ďalšej pohotovosti.

Slodičák Kamil

