

Správa o zásahu

Hlavička správy

Evidenčné číslo: 2
Veliteľ zásahu: Parák Ľuboš
Udalosť: 55 Technický zásah
Dátum: 16.4.2024
Príznak (počasie):
Adresa udalosti: Spišský Štiavnik
Stupeň poplachu:

ECUD: 2
Kontakt na veliteľa: 0905379883
Špecifikácie:
Počet zásahov:
Príznak:

Objekty

Objekt č.1: Priečna ul.
Priestor č.1: Kanalizácia
Majiteľ č.1:

Doplňujúce údaje

Lokalizácia: chýba
Likvidácia: chýba
Diaľková doprava vody hadicami: m
Diaľková doprava vody kyvadlová: km
Planý poplach:
Štáb veliteľa zásahu: ne
Miestne DHZO: B - Spišský Štiavnik

Činnosť pred príchodom jednotky:

Samouhasenie: ne
Evakuácia osôb: ne
Zásah obč. zam: ne
Uhasené SHZ: ne
Zásah iných služieb: ne
Žiaden zásah: ne

Spolupráca pri zásahu s:

Žiadna spolupráca u zásahu.

Využitá osobná pomoc:

Žiadna využitá osobná pomoc.

Využitá vecná pomoc:

Žiadna využitá vecná pomoc.

Zasahujúce jednotky DHZO

B - Spišský Štiavnik

Časové údaje

Ohlásenie udalosti:	16.4.2024	17:00	Poradie jednotky: 1
Vyhlásenie poplachu:	16.4.2024	17:00	Vzdialenosť od základne: 1 Km
Výjazd:	16.4.2024	17:15	Počet osôb: 4
Príchod k zásahu:	16.4.2024	17:15	Počet techniky: 1
Začatie zásahu:	16.4.2024	17:15	
Odchod na základňu:	16.4.2024	18:56	
Príchod na základňu:	16.4.2024	18:56	

Ochrana okolia

Použitie vody dodávaný prúdom D - počet prúdov

Prieskum

Riadenie prevádzky na komunikáciách

Špeciálna očista zásah. sil a prostriedkov

Zasahujúci členovia jednotky DHZO

Meno	Zranený
Mizera Cyril (Vodič)	ne
Kukula Peter (Hasič)	ne
Parák Ľuboš (Hasič)	ne
Mizera Marek (Hasič)	ne

Použitie dýchacích prístrojov pri zásahu

Žiadne použité dýchacie prístroje pri zásahu.

Zasahujúca technika jednotky DHZO

Typ: MB Vario 815D 4x4 /1000/50 L2V - PP-207 DY (AHZS - automobil hasičskej záchranej služby) - 2.00 km

Motohodiny: 1:00

Vodič: Mizera Cyril

Spolucestujúci: Kukula Peter , Parák Ľuboš , Mizera Marek

Ohlásenie	Výjazd	Príchod k zásahu	Odchod na zákl.	Na základni	V zásahu
16.4.2024 17:00	16.4.2024 17:15	16.4.2024 17:15	16.4.2024 18:56	16.4.2024 18:56	16.4.2024 19:30

Zasahujúca pomocná technika jednotky DHZO

Žiadna nasadená technika

Zasahujúce plavidlá

Žiadne nasadené plavidlá

Použité hasiace prostriedky a sorbenty

Žiadne nasadené hasiace prostriedky či sorbenty.

Použité prostriedky

Žiadne použité prostriedky.

Text celkovej správy o zásahu:

Po príchode na miesto hlásenej udalosti starostom obce, členovia jednotky zistili že ide o upchatie kanalizácie pod rómskou osadou pričom splašky už vytekali na cestu cez poklop kanalizácie. Následne členovia HJ otvorili poklop šachty položenej nižšie a začali s prepchávaním kanalizácie pomocou 1xD prúdu ukončeného krtkom. Pri prepchávaní bol nápomocný aj občan pracovník z VPP. Počas prepchávania boli pomocou vecných prostriedkov vyťahované nečistoty ktoré zapríčinili upchatie kanalizácie. Následne doslo k uvoľneniu upchatia kanalizácie. Po sprechodnení kanalizácie členovia HJ použité prostriedky zbalili a odišli na základňu. Po príchode na základňu použité prostriedky ošetrili a spolu s technikou pripravili do ďalšej pohotovosti!

Parák Ľuboš
18.4.2024