

# Správa o zásahu

## Hlavička správy

Evidenčné číslo: 10  
Veliteľ zásahu: Slodičák Kamil  
Udalosť: 55 Technický zásah  
Dátum: 19.12.2024  
Príznak (počasie):  
Adresa udalosti: Spišský Štiavnik  
Stupeň poplachu:

ECUD: 10  
Kontakt na veliteľa: 0911026578  
Špecifikácie:  
Počet zásahov: 1  
Príznak:

## Objekty

Objekt č.1: Priečna ulica  
Priestor č.1: Kanalizácia  
Majiteľ č.1:

## Doplňujúce údaje

Lokalizácia: chýba  
Likvidácia: chýba  
Diaľková doprava vody hadicami: m  
Diaľková doprava vody kyvadlová: km  
Planý poplach:  
Štáb veliteľa zásahu: ne  
Miestne DHZO: B - Spišský Štiavnik

## Činnosť pred príchodom jednotky:

Samouhasenie: ne  
Evakuácia osôb: ne  
Zásah obč. zam: ne  
Uhasené SHZ: ne  
Zásah iných služieb: ne  
Žiaden zásah: ne

## Spolupráca pri zásahu s:

Žiadna spolupráca u zásahu.

## Využitá osobná pomoc:

Žiadna využitá osobná pomoc.

## Využitá vecná pomoc:

Žiadna využitá vecná pomoc.

## Zasahujúce jednotky DHZO

### B - Spišský Štiavnik

## Časové údaje

Ohlásenie udalosti:	19.12.2024	10:30	Poradie jednotky: 1
Vyhlasenie poplachu:	19.12.2024	10:30	Vzdialenosť od základne: 1 Km
Výjazd:	19.12.2024	10:55	Počet osôb: 5
Príchod k zásahu:	19.12.2024	10:55	Počet techniky: 2
Začatie zásahu:	19.12.2024	10:56	
Odchod na základňu:	19.12.2024	14:32	
Príchod na základňu:	19.12.2024	14:33	

Čakanie na špeciálne služby

Použitie vody dodávaný prúdom C - počet prúdov

Prieskum

Riadenie prevádzky na komunikáciách

## **Zasahujúci členovia jednotky DHZO**

Meno	Zranený
Slodičák Kamil (Veliteľ zásahu)	ne
Sýkora Štefan (Vodič)	ne
Dulovič Matúš (Vodič)	ne
Kukula Peter (Hasič)	ne
Rákoci Radoslav (Hasič)	ne

## **Použitie dýchacích prístrojov pri zásahu**

Žiadne použité dýchacie prístroje pri zásahu.

## **Zasahujúca technika jednotky DHZO**

Typ: MB Vario 815D 4x4 /1000/50 L2V - PP-207 DY (AHZS - automobil hasičskej záchrannej služby) - 3.00 km

Motohodiny: 3:30

Vodič: Sýkora Štefan

Spolucestujúci: Slodičák Kamil , Kukula Peter , Rákoci Radoslav

Ohlásenie	Výjazd	Príchod k zásahu	Odchod na zákl.	Na základni	V zásahu
19.12.2024 10:30	19.12.2024 10:55	19.12.2024 10:55	19.12.2024 14:32	19.12.2024 14:33	19.12.2024 15:00

Typ: Tatra148 CAS32/6600 S3LP - PP-974 DC (CAS - cisternová automobilová striekačka) - 3.00 km

Motohodiny: 1:30

Vodič: Dulovič Matúš

Spolucestujúci:

Ohlásenie	Výjazd	Príchod k zásahu	Odchod na zákl.	Na základni	V zásahu
19.12.2024 10:30	19.12.2024 10:55	19.12.2024 10:55	19.12.2024 14:32	19.12.2024 14:33	19.12.2024 15:00

## **Zasahujúca pomocná technika jednotky DHZO**

Žiadna nasadená technika

## **Zasahujúce plavidlá**

Žiadne nasadené plavidlá

## **Použité hasiace prostriedky a sorbenty**

Žiadne nasadené hasiace prostriedky či sorbenty.

## **Použité prostriedky**

Žiadne použité prostriedky.

## **Text celkovej správy o zásahu:**

Po príchode na miesto zásahu členovia HJ DHZO krátkym prieskumom zistili že ide o upchatie kanalizácie, pričom nasledne museli členovia HJ čakať na príchod pracovníka inšpekcie životného prostredia a vyšetrovateľa z KR PZ PO. Po zdokumentovaní udalosti bolo členom HJ povolený ďalší zásah - prepchatie kanalizácie pomocou krčka. Po spriechnení kanalizácie členovia HJ použité prostriedky zbalili a odišli na príkaz VZ na základňu. Po príchode na základňu použité prostriedky ošetrili a techniku pripravili do ďalšej pohotovosti.

Slodičák Kamil  
21.12.2024