

Správa o zásahu

Hlavička správy

Evidenčné číslo: 9

Veliteľ zásahu: Slodičák Kamil

Udalosť: 55 Technický zásah

Dátum: 17.11.2024

Príznak (počasie):

Adresa udalosti: Spišský Štiavnik

Stupeň poplachu:

ECUD: 9

Kontakt na veliteľa: 0911026578

Špecifikácie:

Počet zásahov: 1

Príznak:

Objekty

Objekt č.1: Priečna ul.

Priestor č.1: Kanalizácia

Majiteľ č.1:

Doplňujúce údaje

Lokalizácia: chýba

Likvidácia: chýba

Diaľková doprava vody hadicami: m

Planý poplach:

Miestne DHZO: - Spišský Štiavnik

Diaľková doprava vody kyvadlová: km

Štáb veliteľa zásahu: ne

Činnosť pred príchodom jednotky:

Samouhasenie: ne

Evakuácia osôb: ne

Zásah obč. zam: ne

Uhasené SHZ: ne

Zásah iných služieb: ne

Žiaden zásah: ne

Spolupráca pri zásahu s:

Žiadna spolupráca u zásahu.

Využitá osobná pomoc:

Žiadna využitá osobná pomoc.

Využitá vecná pomoc:

Žiadna využitá vecná pomoc.

Zasahujúce jednotky DHZO

- Spišský Štiavnik

Časové údaje

Ohlásenie udalosti: 17.11.2024 12:18

Vyhlasenie poplachu: 17.11.2024 12:18

Výjazd: 17.11.2024 12:31

Príchod k zásahu: 17.11.2024 12:31

Začatie zásahu: 17.11.2024 12:32

Odchod na základňu: 17.11.2024 13:50

Príchod na základňu: 17.11.2024 14:04

Poradie jednotky: 1

Vzdialenosť od základne: Km

Počet osôb: 5

Počet techniky: 2

Iné

Ochrana okolia
Odstránenie prekážok z komunikácie aj priestorov
Použitie vody dodávaný prúdom C - počet prúdov
Prieskum
Riadenie prevádzky na komunikáciách

Zasahujúci členovia jednotky DHZO

Meno	Zranený
Slodičák Kamil (Veliteľ zásahu)	ne
Sýkora Štefan (Veliteľ družstva)	ne
Mizera Cyril (Strojník)	ne
Rákoci Radoslav (Hasič)	ne
Parák Ľuboš (Hasič)	ne

Použitie dýchacích prístrojov pri zásahu

Žiadne použité dýchacie prístroje pri zásahu.

Zasahujúca technika jednotky DHZO

Typ: Tatra148 CAS32/6600 S3LP - PP-974 DC (CAS - cisternová automobilová striekačka) - 6.00 km

Motohodiny: 1:00

Vodič: Mizera Cyril

Spolucestujúci: Rákoci Radoslav

Ohlásenie	Výjazd	Príchod k zásahu	Odchod na zákl.	Na základni	V zásahu
17.11.2024 12:18	17.11.2024 12:31	17.11.2024 12:31	17.11.2024 13:50	17.11.2024 14:04	17.11.2024 14:30

Typ: MB Vario 815D 4x4 /1000/50 L2V - PP-207 DY (AHZS - automobil hasičskej záchrannej služby) - 2.00 km

Motohodiny: 1:00

Vodič: Slodičák Kamil

Spolucestujúci: Sýkora Štefan , Parák Ľuboš

Ohlásenie	Výjazd	Príchod k zásahu	Odchod na zákl.	Na základni	V zásahu
17.11.2024 12:18	17.11.2024 12:31	17.11.2024 12:31	17.11.2024 13:50	17.11.2024 14:04	17.11.2024 14:30

Zasahujúca pomocná technika jednotky DHZO

Žiadna nasadená technika

Zasahujúce plavidlá

Žiadne nasadené plavidlá

Použité hasiace prostriedky a sorbenty

Žiadne nasadené hasiace prostriedky či sorbenty.

Použité prostriedky

Žiadne použité prostriedky.

Text celkovej správy o zásahu:

Po príchode na miesto hlásenej udalosti členovia HJ krátkym prieskumom zistili že ide o upchatie kanalizácie na ulici Priečna.VZ na prepchávanie kanalizácie nariadil použiť 1x C prúd s ukončením krtkom zvozidla Tatra CAS 32 zo spodnej šachty kanalizácie.Po úspešnom prepchatí kanalizácie členovia HJ prepláchli kanalizačné potrubie,očistili vozovku pomocou asanačnej lišty na vozidle Tatra.Po ukončení zásahu a zbalení použitých vecných prostriedkov povolil VZ odchod na základňu.Po príchode na základňu členovia HJ použitú techniku ošetrili a pripravili do ďalšej pohotovosti.

Slodičák Kamil
18.11.2024