

# Správa o zásahu

## Hlavička správy

Evidenčné číslo: 3  
Veliteľ zásahu: Slodičák Kamil  
Udalosť: 55 Technický zásah  
Dátum: 11.7.2021  
Príznak (počasie):  
Adresa udalosti: ul. Priečna, Spišský Štiavnik  
Stupeň poplachu: 1. stupeň požiarneho poplachu

ECUD: 3  
Kontakt na veliteľa: 0911026578  
Špecifikácie:  
Počet zásahov: 1  
Príznak:

## Objekty

Objekt č.1: štátna cesta  
Priestor č.1: kanalizácia  
Majiteľ č.1: Veolia

## Doplňujúce údaje

Lokalizácia: chýba  
Likvidácia: chýba  
Diaľková doprava vody hadicami: m  
Planý poplach:  
Miestne DHZO: B - Spišský Štiavnik

Diaľková doprava vody kyvadlová: km  
Štáb veliteľa zásahu: ne

## Činnosť pred príchodom jednotky:

Samouhasenie: ne  
Uhasené SHZ: ne  
Evakuácia osôb: ne  
Zásah iných služieb: ne  
Zásah obč. zam: ne  
Žiaden zásah: ne

## Spolupráca pri zásahu s:

Žiadna spolupráca u zásahu.

## Využitá osobná pomoc:

Žiadna využitá osobná pomoc.

## Využitá vecná pomoc:

Žiadna využitá vecná pomoc.

## kontaminované:

kanalizácie, pozemné komunikácia,

## Zasahujúce jednotky DHZO

**B - Spišský Štiavnik**

## Časové údaje

Ohlásenie udalosti:	11.7.2021 19:22	Poradie jednotky: 1
Vyhlásenie poplachu:	11.7.2021 19:22	Vzdialenosť od základne: 1 Km
Výjazd:	11.7.2021 19:28	Počet osôb: 3
Príchod k zásahu:	11.7.2021 19:30	Počet techniky: 1
Začatie zásahu:	11.7.2021 19:30	
Odchod na základňu:	11.7.2021 23:25	

**Príchod na základňu:** 11.7.2021 23:30

Čakanie na špeciálne služby

Neutralizácia

Odstránenie prekážok z komunikácie aj priestorov

Riadenie prevádzky na komunikáciách

### **Zasahujúci členovia jednotky DHZO**

Meno	Zranený
Slodičák Kamil (Veliteľ zásahu)	ne
Slodičák Martin (Vodič)	ne
Sýkora Štefan (Hasič)	ne

### **Použitie dýchacích prístrojov pri zásahu**

Žiadne použité dýchacie prístroje pri zásahu.

### **Zasahujúca technika jednotky DHZO**

**Typ:** Tatra148 CAS32/6600 S3LP - PP-974 DC (CAS - cisternová automobilová striekačka) - 6.00 km

**Motohodiny:** 0:30

**Vodič:** Slodičák Martin

**Spolucestujúci:** Slodičák Kamil , Sýkora Štefan

Ohlásenie	Výjazd	Príchod k zásahu	Odchod na zákl.	Na základni	V zásahu
11.7.2021 19:22	11.7.2021 19:28	11.7.2021 19:30	11.7.2021 23:25	11.7.2021 23:30	11.7.2021 23:45

### **Zasahujúca pomocná technika jednotky DHZO**

Žiadna nasadená technika

### **Zasahujúce plavidlá**

Žiadne nasadené plavidlá

### **Použité hasiace prostriedky a sorbenty**

Žiadne nasadené hasiace prostriedky či sorbenty.

### **Použité prostriedky**

Žiadne použité prostriedky.

### **Text celkovej správy o zásahu:**

Po príchode na miesto udalosti sa zistilo že sa jedná o upchatú kanalizáciu a odpad z kanalizácie vytekal na vozovku. Na mieste udalosti sa nachádzal oznamovateľ a hliadka OO PZ Hranovnica. Nakoľko bol privolaný aj vyšetrovateľ kriminalnej polície z Popradu. Počas zadokumentovania udalosti členovia HJ boli nápomocní pri riadení dopravy v okolí miesta zásahu. Po zdokumentovaní a prepchatí kanalizácie havarijnou službou členovia HJ vykonali očistenie vozovky pomocou asanačnej lišty s vozidlom T148 CAS32. Po ukončení zásahu členovia doplnili techniku o použité množstvo vody a pripravili do ďalšej pohotovosti!

**Slodičák Kamil**  
12.7.2021